

Volvo V60 2.0 110kW

ID: 10709686

Automobilio vieta:	Latvija	Variklio tūris:	2000cm³
Atstovas:	Moller Auto Lidosta Volkswagen	Galia:	150 hp (110 kw)
VIN kodas:	YV1FW79C0H2369011	Pavara:	priekis
Valstybiniai numeriai:	2369011	Pavarų dėžė:	Automatinė pavarų dėžė
Pirma registracija:	06/2017	Kuro tipas:	dyzelis
Rida:	130781km	Durys:	4/5 doors
Techninė apžiūra:	08/2027	Spalva:	mėlyna



Møller Auto Lidosta VW



Kārļa Ulmaņa gatve 86, Rīga



staging-noreply@staging.invalid



+371 67860512

Pavarų dėžė

- Automatinė pavarų dėžė

Saugumas ir apsauga

- | | |
|---|--|
| • Vairo stiprintuvas | • ABS sistema |
| • Stabilizavimo sistema ESP | • Stabilizavimo sistema ESC |
| • Elektromechaninis stovėjimo stabdys | • Trečias stabdžių žibintas |
| • Viso dydžio vairuotojo ir priekinio keleivio priekinės oro pagalvės | • Galvos oro pagalvės |
| • Kelių oro pagalvė | • Tritaškiai saugos diržai gale |
| • ISOFIX vaikiškų kėdučių tvirtinimai | • Centrinis užraktas su nuotoliniu valdymu |

Pagalbos sistemos

- | | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| • Pastovaus greičio palaikymo sistema | • Greičio ribotuvas |
| • Galinio vaizdo kamera | • Parkavimo sensoriai gale |
| • Start-Stop system | |

Padangos ir ratlankiai

- Lengvojo lydinio ratlankiai

Žibintai

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| • Galiniai rūko žibintai | • Ksenoniniai žibintai |
| • Atskiros dienos važiavimo šviesos | • Šviesos diodų galiniai žibintai |

Multimedija

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| • Radijo sistema | • CD/MP3 atkūrimas |
| • USB sąsaja | • Navigacijos sistema |
| • "Bluetooth" sąsaja | • Mobiliojo telefono sąsaja |
| • Multifunkcinis spalvotas ekranas | • Aktyvus informacijos ekranas |
| • Vairuotojo informacinė sistema | |

Sėdynės

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| • Šildomos priekinės sėdynės | • Priekinis ranktūris |
| • Galinis ranktūris | |

Interjeras/komfortas

- | | |
|----------------------------------|--|
| • Oda aptrauktas vairas | • Multifunkcinis vairas |
| • Reguliuojamas vairas | • Oda aptraukta pavarų perjungimo svirties rankena |
| • Gėrimų laikikliai | • Elektriniai langų kėlikliai priekyje ir gale |
| • Šildomas galinis stiklas | • Elektra nustatomi veidrodžiai |
| • Vienspalvis vidaus apšvietimas | |

Klimatas

- Automatic Air Care "Climatronic" 3 zone

Kita įranga

- Purvasaugiai
- Multiple key sets





**Mazlietoti automobiļi ar garantiju
pie oficiālā Volkswagen dīlera**

- Tehniskā pārbaude
- Esotā automobiļa apskāšana
- Finansējums un apdrošināšana

Automobiļa vēsture, garantija, patērētāja odometra rādītājs un iespēja veikt testa braucienu

**Moller Auto Lidosta
Volkswagen**
Kārtas Usmācagatve 10, Rīga
MC 2004 0014

 Raitis Voltars Mob. +371 25760220 raitis.voltars@moller.lv	 Edgars Slipals Mob. +371 25760610 edgars.slipals@moller.lv
 Emīls Motvilns Mob. +371 25588504 emils.motvilns@moller.lv	 Mārtiņš Turčins Mob. +371 27507786 martins.turcins@moller.lv

Moller Auto